

Una máquina asíncrona trifásica cuyo estator en triángulo está conectada a una red de 400 V, 50 Hz, siendo su velocidad nominal actuando como motor de 940 rpm. Su rotor bobinado también trifásico tiene una tensión entre escobillas a circuito abierto de 520 V. Se somete a esta máquina a ensayos y se obtienen los siguientes resultados:

ENSAYO EN VACÍO: 400 V, 4 A, 1200 W

ENSAYO A ROTOR BLOQUEADO: 40 V, 14 A, 700 W.


Medida de la resistencia por fase del estator en caliente = 2,5 Ω

Pérdidas mecánicas consideradas constantes a las diferentes velocidades = 200 W.

Determinar:

- 1.- Los parámetros del circuito equivalente aproximado.
- 2.- La corriente de arranque y la corriente nominal.
- 3.- Par de arranque, par nominal, par máximo, par útil en condiciones nominales de sobrecarga en el funcionamiento de la máquina como motor.
- 4.- Determinar la resistencia del reóstato que sería preciso añadir en serie con el rotor para obtener el par máximo en el arranque.
- 5.- Si se reduce la corriente a la tercera parte de la corriente de arranque, sin considerar la corriente de vacío, cuál será la velocidad del motor, el par interno y el par útil en estas condiciones.
- 6.- Si la máquina se acciona mediante una turbina eólica a 1.060 rpm, que potencias activa y reactiva entregaría/recibiría a/de la red de 400 V y cuál sería el par que tendría que desarrollar la turbina eólica.

1. $P_0 = P_{fe} + 3 R_{1f} \cdot I_{0f}^2 + P_{d,mec} = P_{fe} + 3 \cdot 2,5 \left(\frac{4}{\sqrt{3}}\right)^2 + 200 = 1.200 \text{ W}$



$P_{fe} = 960 \text{ W} = \sqrt{3} \cdot U_0 \cdot I_0 \cos \phi_0 \rightarrow \cos \phi_0 = \frac{960}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 4} = 0,3464$

$\phi_0 = 69,73^\circ \Rightarrow \text{sen } \phi_0 = 0,9381$

$I_{mf} = I_{0f} \cdot \text{sen } \phi_0 = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot 0,9381 = 2,17 \text{ A}$


$I_{fef} = I_{0f} \cdot \cos \phi_0 = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot 0,3464 = 0,8 \text{ A}$

$R_{fef} = \frac{U_{0f}}{I_{fef}} = \frac{400}{0,8} = 500 \Omega$

$X_{mf} = \frac{U_{0f}}{I_{mf}} = \frac{400}{2,17} = 184,33 \Omega$

$P_{cc} = \sqrt{3} \cdot U_{cc} \cdot I_e \cdot \cos \phi_{cc} \rightarrow \cos \phi_{cc} = \frac{700}{\sqrt{3} \cdot 40 \cdot 14} = 0,7217$


$\phi_{cc} = 43,81^\circ \Rightarrow \text{sen } \phi_{cc} = 0,6922$



$R_{ccf} = \frac{U_{ccf} \cdot \cos \phi_{cc}}{I_e} = \frac{40 \cdot 0,7217}{\frac{14}{\sqrt{3}}} = 3,57 \Omega$

$R_2' = R_{ccf} - R_{1f} = 3,57 - 2,5 = 1,07 \Omega$

$X_{ccf} = \frac{U_{ccf} \cdot \text{sen } \phi_{cc}}{I_e} = \frac{40 \cdot 0,6922}{\frac{14}{\sqrt{3}}} = 3,43 \Omega$



$I_{2f}' = \frac{U_{1f}}{\sqrt{\left(R_{1f} + \frac{R_2'}{s}\right)^2 + X_{cc}^2}} \quad M_{ii} = \frac{3 \cdot \frac{R_2'}{s} \cdot I_{2f}'^2}{2\pi n_1 / 60}$

2. ARRANQUE (s=1)

NOMINAL ($s_n = \frac{1000 - 940}{1000} = 0,06$)

$I_{2fa}' = \frac{400}{\sqrt{\left(2,5 + \frac{1,07}{1}\right)^2 + 3,43^2}} = 80,80 \text{ A}$

$I_{nf} = \frac{400}{\sqrt{\left(2,5 + \frac{1,07}{0,06}\right)^2 + 3,43^2}} = 19,40 \text{ A}$

$$3. \quad M_a = \frac{3 \cdot \frac{1,07}{1}}{\frac{2\pi \cdot 1000}{60}} \cdot 80,80^2 = 200,12 \text{ Nm}$$

$$M_n = \frac{3 \cdot \frac{1,07}{0,06}}{\frac{2\pi \cdot 1000}{60}} \cdot 19,40^2 = 192,28 \text{ Nm}$$

$$M_{fu} = M_n - M_p = 192,28 - \frac{200}{\frac{2\pi \cdot 940}{60}} = 190,25 \text{ Nm}$$

$$s_{im} = \frac{R'_2}{\sqrt{R_{if}^2 + X_{cef}^2}} = \frac{1,07}{\sqrt{2,5^2 + 3,43^2}} = 0,252$$

$$M_{fu} = \frac{3 \cdot \frac{1,07}{0,252} \cdot 400^2}{\frac{2\pi \cdot 1000}{60} \left[\left(2,5 + \frac{1,07}{0,252} \right)^2 + 3,43^2 \right]} = 339,81 \text{ Nm}$$

$$4. \quad 1 = \frac{R'_2 + R'_r}{\sqrt{R_{if}^2 + X_{cef}^2}} = \frac{1,07 + R'_r}{\sqrt{2,5^2 + 3,43^2}} \Rightarrow R'_r = 4,24 - 1,07 = 3,17 \Omega$$

$$m_1 = m_2 = 3. \quad \gamma_i = \gamma_u = \frac{400}{\frac{520}{\sqrt{3}}} = 1,33$$

$$R'_r = \gamma_u \gamma_i R_r \Rightarrow R_r = \frac{R'_r}{\gamma_u \cdot \gamma_i} = \frac{3,17}{1,33 \cdot 1,33} = 1,79 \Omega$$

$$5. \quad \frac{80,80}{3} = \frac{400}{\sqrt{\left(2,5 + \frac{1,07}{s} \right)^2 + 3,43^2}} \quad \left(\because x = \frac{1,07}{s} \right)$$

$$26,93^2 = \left[\left(2,5 + x \right)^2 + 3,43^2 \right] = 400^2$$

$$6,25 + 5x + x^2 + 3,43^2 = \left(\frac{400}{26,93} \right)^2 = 220,62$$

$$x^2 + 5x - 202,61 = 0 \Rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 810,44}}{2} = \frac{-5 \pm 28,90}{2}$$

$$x = \begin{cases} 11,95 \\ -16,95 \end{cases} \Rightarrow s = \frac{1,07}{x} = \begin{cases} 0,09 \\ -0,063 \end{cases}$$

$$s = \frac{n_1 - n_r}{n_1} \Rightarrow \frac{1000 - n_r}{1000} = 0,09 \Rightarrow n_r = 1000 - 0,09 \cdot 1000 = 910 \text{ rpm}$$

$$M_f = \frac{3 \cdot \frac{1,07}{0,09} \cdot 400^2}{\frac{2\pi \cdot 1000}{60} \left[\left(2,5 + \frac{1,07}{0,09} \right)^2 + 3,43^2 \right]} = 83,02 \text{ Nm}$$

$$6. \quad s_g = \frac{1000 - 1060}{1000} = -0,06 \quad R'_c = \frac{1,07(1 + 0,06)}{-0,06} = -18,90 \Omega$$

$$Z_{12} = (2,5 + 1,07 - 18,90) + j3,43 = -15,33 + j3,43 = 15,71 \angle 167,68^\circ$$

$$I'_{2f} = \frac{2u_f}{Z_{12f}} = \frac{400 \angle 0^\circ}{15,71 \angle 167,68^\circ} = 25,46 \angle -167,68^\circ = -24,87 - j5,43$$

$$I_f = I_0 + I'_{2f} = (0,8 - j2,17) + (-24,87 - j5,43) = -24,07 - j7,60$$

$$S = 3U_f I_f^* = 3 \cdot 400 (-24,07 + j7,60) = -28884 + 9120 = P + jQ$$

$$P_1 = -28.884 \text{ W} \quad Q = 9120 \text{ VAR}$$

$$P_{\text{mg}} = 3R'_{cf} \cdot I_{2f}^2 = 3(-18,90) \cdot 25,46^2 = -36.753,60 \text{ W}$$

$$M_T = \frac{(P_{\text{mg}} + \text{perd}_{\text{mech}})}{\frac{2\pi n_g}{60}} = \frac{36.753,60 + 200}{\frac{2\pi \cdot 1060}{60}} = 332,90 \text{ Nm}$$