

Ejercicio 181219

Los ensayos de una máquina asíncrona de 400 V, 8 polos, 50 Hz, con el estator conectado en triángulo, proporcionan los siguientes resultados:


Ensayo de VACÍO: 400 V, 16 A, 3.200 W.

E. ROTOR BLOQUEADO: 120 V, 30 A, 4.000 W.

Suponiendo las pérdidas mecánicas son de 350 W, que se mantienen constantes a las diferentes velocidades y que la resistencia por fase del estator es $R_{1f}=2,5$ Ohmios. Determinar:

- 1.- Los parámetros del circuito equivalente del motor.
- 2.- Par de arranque, par máximo y par nominal, si la velocidad nominal es de 720 rpm.
- 3.- Si la corriente I'_{2f} fuese la mitad que la corriente de arranque, ¿cuál sería la velocidad y el par en esas condiciones?.
- 4.- Si estando la máquina asíncrona conectada en triángulo, se acciona mediante una turbina eólica a 900 rpm ¿cuáles serían las potencias activa y reactiva que suministraría o recibiría la máquina de la red de 400 V y cuál sería el par que tendría que proporcionar la turbina?. No despreciar la corriente de vacío I_0 .
- 5.- Si la máquina se conecta en estrella y se acciona a la misma velocidad de 900 rpm, cuáles serían en estas nuevas condiciones las potencias activa y reactiva que suministraría o recibiría la máquina de la red de 400 V y cuál sería el par que tendría que proporcionar la turbina?. Compara los resultados con los del punto 4 y explica las conclusiones que resulten. No despreciar I_0 .

$$1.- P_0 = P_{Fe} + P_{mec} + 3 R_{1f} \cdot I_{1f}^2 \Rightarrow P_{Fe} = 3.200 - 350 - 3 \cdot 2,5 \left(\frac{16}{\sqrt{3}} \right)^2 = 2.210 \text{ W}$$



$$I_{fe} = I_{of} \cos \phi_0 = \frac{16 \cdot \cos \phi_0}{\sqrt{3}} = 1,84 \text{ A}$$


$$I_m = I_{of} \cdot \sin \phi_0 = \frac{16 \cdot \sin \phi_0}{\sqrt{3}} = 9,05 \text{ A}$$

$$\cos \phi_0 = \frac{2.210}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 16} = 0,1994 \quad \phi_0 = 78,50^\circ$$

$$\sin \phi_0 = 0,9799$$

$$R_{Fe} = \frac{U_{of}}{I_{fe}} = \frac{400}{1,84} = 217,39 \Omega$$

$$X_m = \frac{U_{of}}{I_m} = \frac{400}{9,05} = 44,20 \Omega$$



$$P_{cc} = \sqrt{3} U_{cc} I_{ef} \cos \phi_{cc} \Rightarrow \cos \phi_{cc} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{3} U_{cc} I_{ef}}$$

$$\Rightarrow \cos \phi_{cc} = \frac{4000}{\sqrt{3} \cdot 120 \cdot 30} = 0,6415 \Rightarrow \phi_{cc} = 50,10^\circ$$

$$\sin \phi_{cc} = 0,7671$$

$$R_{cc} = \frac{U_{cc} \cdot \cos \phi_{cc}}{I_{ef}} = \frac{120 \cdot 0,6415}{\frac{30}{\sqrt{3}}} = 4,44 \Omega \quad R'_2 = 4,44 - 2,5 = 1,94 \Omega$$

$$X_{cc} = \frac{U_{cc} \cdot \sin \phi_{cc}}{I_{ef}} = \frac{120 \cdot 0,7671}{\frac{30}{\sqrt{3}}} = 5,31 \Omega$$

2.-

$$I'_{af} = \frac{W_{af}}{\sqrt{R_{cc}^2 + X_{cc}^2}} = \frac{400}{\sqrt{4,44^2 + 5,31^2}} = 57,79 \text{ A.}$$

$$M_a = \frac{3 \cdot \frac{1,94}{1} \cdot 400^2}{\frac{2\pi \cdot 750}{60} \left[\left(2,5 + \frac{1,94}{1}\right)^2 + 5,31^2 \right]} = \frac{247,47}{5,77} \text{ Nm.}$$

$$s_n = \frac{750 - 720}{750} = 0,04 \quad s_m = \frac{1,94}{\sqrt{2,5^2 + 5,31^2}} = 0,33$$

$$M_{m1} = \frac{3 \cdot \frac{1,94}{0,33} \cdot 400^2}{\frac{2\pi \cdot 750}{60} \left[\left(2,5 + \frac{1,94}{0,33}\right)^2 + 5,31^2 \right]} = 365,13 \text{ Nm.}$$

$$M_m = \frac{3 \cdot \frac{1,94}{0,04} \cdot 400^2}{\frac{2\pi \cdot 750}{60} \left[\left(2,5 + \frac{1,94}{0,04}\right)^2 + 5,31^2 \right]} = 112,74 \Omega$$

$$M_u = M_m - \frac{P_{mec}}{2\pi \cdot 720} = 112,74 - \frac{350}{\frac{2\pi \cdot 720}{60}} = 112,74 - 4,64 = 108,10 \text{ Nm}$$

3.-

$$\frac{57,79}{2} = \frac{400}{\sqrt{\left(2,5 + \frac{1,94}{s}\right)^2 + 5,31^2}} \quad \left(2,5 + x\right)^2 + 5,31^2 = \left(\frac{400}{\frac{57,79}{2}}\right)^2 \quad x = \frac{1,94}{s}$$

$$x^2 + 5x + 2,5^2 + 5,31^2 - \left(\frac{400}{\frac{57,79}{2}}\right)^2 = 0 \Rightarrow x^2 + 5x - 157,19 = 0$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 628,755}}{2} = \frac{-5 \pm 25,57}{2} = \begin{cases} 10,28 \\ -15,285 \end{cases}$$

$$s = \frac{1,94}{10,28} = 0,189 \quad n_r = n_s(1-s) = 750(1-0,189) = 608 \text{ r.p.m.}$$

$$M = \frac{3 \cdot \frac{1,94}{0,189} \cdot 400^2}{\frac{2\pi \cdot 750}{60} \left[\left(2,5 + \frac{1,94}{0,189}\right)^2 + 5,31^2 \right]} = 328,22 \text{ Nm}$$

$$4.- \quad s = \frac{750 - 900}{750} = -0,2 \quad R'_c = R'_2 \frac{(1-s)}{s} = 1,94 \frac{(1+0,2)}{-0,2} = -11,64 \Omega$$

$$Z_{12} = (4,44 - 11,64) + j5,31 = -7,2 + j5,31 = 8,95 \angle 143,59^\circ$$

$$I'_{2f} = \frac{400 \angle 0^\circ}{8,95 \angle 143,59^\circ} = 44,69 \angle -143,59^\circ = -35,966 + j26,526$$

$$I_{1f} = I_{0f} + I'_{2f} = (1,84 - j9,05) + (-35,966 + j26,526) = -34,126 + j17,476$$

$$S_\Delta = 3 \cdot 21,7 \cdot I_{1f}^* = 3 \cdot 400 \cdot (-34,126 + j35,576) = -40,951 + j42,691 = P + jQ$$

$$P_{cm} = 3 \cdot R'_c \cdot I_{2f}^2 = 3 \cdot (-11,64) \cdot 44,69^2 = -69,742 \text{ W}$$

$$M_T = \frac{(69,742 + 350)}{2\pi \cdot 900} = \underline{743,7 \text{ Nm}}$$

$$5) \quad R_{fe} = 217,39 = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot I_{fef}} \Rightarrow I_{fef} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 217,39} = 1,06 \text{ A}$$

$$X_{m1} = \frac{U_{0f}}{I_{1f}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 44,20} \Rightarrow I_{1uf} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 44,20} = 5,22 \text{ A}$$

$$I_{1f} = (1,06 - j5,22) + (-20,76 - j15,31) = -19,7 - j20,53$$

$$I'_{2f} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ}{8,95 \angle 143,59^\circ} = 25,80 \angle -143,59^\circ = -20,76 - j15,31$$

$$S_\lambda = 3 \cdot \frac{400}{\sqrt{3}} (-19,76 + j20,53) = -13,648,56 + j14,223,60$$

$$S_\Delta = 3 S_\lambda$$

$$P_{cm} = 3 \cdot (-11,64) \cdot 25,80^2 = 23,244,15$$

$$M_T = \frac{(23,244,15 + 350)}{2\pi \cdot 900} = \underline{250,34 \text{ Nm}}$$