

ME - 21-12-2015

Una máquina asíncrona trifásica cuyo estator en triángulo está conectada a una red de 400 V, 50 Hz, siendo su velocidad nominal actuando como motor de 970 rpm. Su rotor bobinado, también trifásico, tiene una tensión entre escobillas a circuito abierto de 500 V. Se somete a esta máquina a ensayos y se obtienen los siguientes resultados:

ENSAYO EN VACÍO: 400 V, 6 A, 1000 W

ENSAYO A ROTOR BLOQUEADO: 60 V, 17 A, 1200 W.

Medida de la resistencia por fase del estator en caliente = 3 Ω

Pérdidas mecánicas consideradas constantes a las diferentes velocidades = 250 W.

Determinar:


- 1.- Los parámetros del circuito equivalente aproximado.
- 2.- La corriente de arranque y la corriente nominal.
- 3.- Par de arranque, par nominal, par máximo, par útil en condiciones nominales y capacidad de sobrecarga en el funcionamiento de la máquina como motor.
- 4.- Determinar la resistencia del reóstato que sería preciso añadir en serie con el rotor para obtener el par máximo en el arranque.
- 5.- Si se reduce la corriente a la mitad de la corriente de arranque, sin considerar la corriente de vacío, determinar: cuál será la velocidad del motor, el par interno y el par útil en estas condiciones.
- 6.- Si la máquina se acciona mediante una turbina eólica a 1.050 rpm, que potencias activa y reactiva entregaría/recibiría a/de la red de 400 V y cuál sería el par que tendría que desarrollar la turbina eólica.

$$1) P_0 = P_{fe} + 3R_{ef} \cdot I_{of}^2 + P_{mec} = P_{fe} + 3 \cdot 3 \left(\frac{6}{\sqrt{3}}\right)^2 + 250 = 1000 \text{ W}$$

$$P_{fe} = 1000 - 108 - 250 = 642 \text{ W}$$

$$P_{fe} = \sqrt{3} \cdot U_0 I_0 \cos \epsilon_0 \Rightarrow \cos \epsilon_0 = \frac{P_{fe}}{\sqrt{3} U_0 I_0} = \frac{642}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 6} = 0,1544$$

$$\Rightarrow \epsilon_0 = 81,12^\circ \Rightarrow \sin \epsilon_0 = 0,988$$




$$I_{ref} = I_{of} \cos \epsilon_0 = \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot 0,1544 = 0,535 \text{ A}$$

$$I_{mf} = I_{of} \sin \epsilon_0 = \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot 0,988 = 3,423 \text{ A}$$

$$R_{ref} = \frac{U_{of}}{I_{ref}} = \frac{400}{0,535} = 747,66 \Omega \quad X_m = \frac{U_{of}}{I_{mf}} = \frac{400}{3,423} = 116,86 \Omega$$

$$P_{cc} = \sqrt{3} U_c I_c \cos \epsilon_{cc} \Rightarrow \cos \epsilon_{cc} = \frac{1200}{\sqrt{3} \cdot 60 \cdot 17} = 0,679 \Rightarrow \epsilon_{cc} = 47,22^\circ$$


$$\sin \epsilon_{cc} = 0,734$$



$$R_{ccf} = \frac{U_{ccf} \cos \epsilon_{cc}}{I_c} = \frac{60 \cdot 0,679}{\frac{17}{\sqrt{3}}} = 4,15 \Omega$$

$$R_{ccf} = R_{1f} + R'_{2f} \Rightarrow R'_{2f} = 4,15 - 3 = 1,15 \Omega$$

$$X_{ccf} = \frac{U_{ccf} \sin \epsilon_{cc}}{I_c} = \frac{60 \cdot 0,734}{\frac{17}{\sqrt{3}}} = 4,49 \Omega$$



$$R'_c = R'_2 \left(\frac{1-s}{s} \right)$$

$$I'_{2f} = \frac{U_{of}}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R'_2}{s}\right)^2 + X_{cc}^2}}, \quad M_n = \frac{3 \cdot \frac{R'_2}{s}}{2\pi n} \cdot I_{2f}^2$$

2- ARRANQUE $\Rightarrow S=1$

$$I'_{2a} = \frac{400}{\sqrt{(3 + \frac{1,15}{1})^2 + 4,49^2}} = \frac{400}{6,357} = 65,42 \text{ A}$$

NOMINAL $S_n = \frac{1000 - 970}{1000} = 0,03$

$$I'_{2fm} = \frac{400}{\sqrt{(3 + \frac{1,15}{0,03})^2 + 4,49^2}} = 9,62 \text{ A}$$

3- $M_a = \frac{3 \cdot \frac{1,15}{1} \cdot 65,42^2}{2\pi \cdot \frac{1000}{60}} = 141 \text{ Nm}$

$$M_n = \frac{3 \cdot \frac{1,15}{0,03} \cdot 9,62^2}{2\pi \cdot \frac{1000}{60}} = 101,63 \text{ Nm}$$

$$M_u = M_n - M_p = 101,63 - \frac{250}{2\pi \cdot \frac{970}{60}} = 99,17 \text{ Nm}$$

$$S_m = \frac{R'_2}{\sqrt{R_{if}^2 + X_{ccf}^2}} = \frac{1,15}{\sqrt{3^2 + 4,49^2}} = 0,213$$

$$M_{tu} = \frac{3 \cdot \frac{1,15}{0,213} \cdot 400^2}{2\pi \cdot \frac{1000}{60} \left[(3 + \frac{1,15}{0,213})^2 + 4,49^2 \right]} = 272,84 \text{ Nm}$$

$$CS = \frac{M_{tu}}{M_n} = \frac{272,84}{101,63} = 2,68$$

4- $1 = \frac{R'_2 + R'_r}{\sqrt{R_{if}^2 + X_{ccf}^2}} = \frac{1,15 + R'_r}{\sqrt{3^2 + 4,49^2}} = \frac{1,15 + R'_r}{5,4} \Rightarrow R'_r = 5,4 - 1,15 = 4,25 \Omega$

$$m_1 = m_2 = 3 \Rightarrow r_i = r_u = \frac{400}{\frac{500}{\sqrt{3}}} = 1,3856$$

$$R'_r = r_u \cdot r_i \cdot R_r \Rightarrow R_r = \frac{R'_r}{r_u \cdot r_i} = \frac{4,25}{1,3856 \times 1,3856} = 2,21 \Omega$$

5- $\frac{65,42}{2} = \frac{400}{\sqrt{(3 + \frac{1,15}{s})^2 + 4,49^2}} \left(s; x = \frac{1,15}{s} \right) \Rightarrow 32,71^2 \cdot [(3+x)^2 + 4,49^2] = 400^2$

$$x^2 + 6x + 9 = \left(\frac{400}{32,71} \right)^2 - 4,49^2 = 129,38 \Rightarrow x^2 + 6x - 120,38 = 0$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{36 + 481,52}}{2} = \frac{-6 \pm 22,75}{2} = \begin{cases} 8,374 \\ -14,375 \end{cases} \quad S = \frac{1,15}{x} = \begin{cases} 0,137 \text{ MOTOR} \\ -0,08 \text{ GEN} \end{cases}$$

$$s = 0,137 = \frac{1000 - n_r}{1000} \Rightarrow n_r = 1000 - 0,137 \cdot 1000 = 863 \text{ rpm}$$

$$M_i = \frac{3 \cdot \frac{1,15}{0,137} \cdot 400^2}{\frac{2\pi \cdot 1000}{60} \left[\left(3 + \frac{1,15}{0,137} \right)^2 + 4,49^2 \right]} = \underline{256,53 \text{ Nm}}$$

6. - $s_g = \frac{1000 - 1050}{1000} = 0,05 \quad R'_c = \frac{1,15(1+0,05)}{-0,05} = \underline{-24,15 \Omega}$

$$Z_{12f} = (3 + 1,15 - 24,15) + j4,49 = -20 + j4,49 = 20,5 \angle 167,35$$

$$I'_{2f} = \frac{U_{1f}}{Z_{12f}} = \frac{400 \angle 0^\circ}{20,5 \angle 167,35} = 19,51 \angle -167,35 = -19,04 - j4,27$$

$$I_{1f} = I_0 + I'_{2f} = (0,535 - j3,423) - 19,04 - j4,27 = -18,5 - j7,693$$

$$P = 3 U_{1f} \cdot I_{1f}^* = 3 \cdot 400 (-18,5 + j7,693) = -22.200 + j9231,6 = P + jQ$$

$P = -22.200 \text{ W} \quad Q = 9.231,6 \text{ VAR}$ (Absorbida de la red de 400V)

$$P_{\text{mg}} = 3 \cdot R'_{cf} \cdot I_{2f}^2 = 3 (-24,15) \cdot 19,51^2 = -27.577,38 \text{ W}$$

$$M_T = \frac{P_{\text{mg}} + \text{perd}_{\text{mec}}}{\frac{2\pi n_g}{60}} = \frac{27.577,38 + 250}{\frac{9\pi \cdot 1050}{60}} = \underline{253 \text{ Nm}}$$