


El circuito equivalente de un motor de inducción trifásico de 4 polos, conectado en estrella, presenta los siguientes valores:  $R_1=R_2=0,7 \Omega$ ;  $X_{cc}=3 \Omega$ .

Si se encuentra conectado a una red de 400 V, 50 Hz. Calcular:

- Corriente de arranque y corriente de plena carga si el deslizamiento correspondiente a plena carga es del 3%.
- Par de arranque, par de plena carga, par máximo y capacidad de sobrecarga del motor.
- Si manteniendo la tensión de red, el motor se pasa a conexión triángulo, ¿cuáles serían en condiciones nominales, la velocidad, la corriente y el par?
- Determinar la velocidad de accionamiento si la máquina, conectada en triángulo, absorbe/cede una intensidad de 60 A. Determinar la potencia activa y reactiva que cede o consume de la red en cada uno de los casos anteriores, indicando si la máquina se comporta como motor, generador o freno.



$$n_s = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500 \text{ rpm.}$$

$$R_c = \frac{R_2(1-s)}{s} = \frac{0,7(1-0,03)}{0,03} = 22,63 \Omega$$

$$a) \quad I_{2\phi}' = \frac{U_{1\phi}}{\sqrt{(R_1 + \frac{R_2}{s})^2 + X_{cc}^2}} \Rightarrow \text{arranque } s=1 \Rightarrow I_{a\phi} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}}}{\sqrt{(0,7 + \frac{0,7}{1})^2 + 3^2}} = 69,46 \text{ A}$$

$$\text{nominal } s=0,03 \Rightarrow I_{n\phi} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}}}{\sqrt{(0,7 + \frac{0,7}{0,03})^2 + 3^2}} = 9,54 \text{ A} \Rightarrow I_{a\phi} = I_{c\phi} = I_a$$

$$b) \quad M_a = \frac{3 \cdot \frac{R_2}{s} I_a^2}{2\pi n_s} = \frac{3 \times \frac{0,7}{1} \times 69,46^2}{2\pi \cdot 1500} = 65,05 \text{ Nm.}$$

$$M_n = \frac{3 \cdot \frac{0,7}{0,03} \cdot 9,54^2}{60} = 40,05 \text{ Nm.}$$

$$s_m = \frac{R_2}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}} = \frac{0,7}{\sqrt{0,7^2 + 3^2}} = 0,227$$

$$M_{max} = \frac{3 \cdot \frac{R_2}{s_m} \cdot U_{1\phi}^2}{2\pi n_s \left[ (R_1 + \frac{R_2}{s_m})^2 + X_{cc}^2 \right]} = \frac{3 \cdot \frac{0,7}{0,227} \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2}{2\pi \cdot 1500 \left[ (0,7 + \frac{0,7}{0,227})^2 + 3^2 \right]} = 134,71 \text{ Nm.}$$

$$c) \quad c_s = \frac{M_{max}}{M_n} = \frac{134,71}{40,05} = 3,36$$

$$\frac{M_{n\Delta}}{M_{n\Delta}} = \frac{k \left(\frac{U}{\sqrt{3}}\right)^2}{k \cdot U^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow M_{n\Delta} = 3 \cdot M_{n\phi} = 3 \cdot 40,05 = 120,15 \text{ Nm}$$

$$I_{n\phi\Delta} = \frac{U_{\phi}}{\sqrt{Z_{cc}^2}} = \frac{U}{\sqrt{3} Z_{cc}}$$

$$I_{n\phi\Delta} = \sqrt{3} \cdot I_{n\phi} = \sqrt{3} \cdot 9,54 = 16,52 \text{ A}$$

$$I_{n\phi\Delta} = \frac{U}{Z_{cc}}$$

$$\frac{I_{n\phi\Delta}}{I_{n\phi\Delta}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$I_{n\Delta} = \sqrt{3} \cdot I_{n\phi\Delta} = 28,62$$

$$M_{\text{nd}} = 120,15 = \frac{3 \cdot \frac{0,7}{5} \cdot 16,52^2}{2\pi \cdot \frac{1500}{60}} \Rightarrow 120,15 = \frac{3,65}{5} \Rightarrow s = \frac{3,65}{120,15} = 0,03$$

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} \Rightarrow n_r = n_s(1-s) = 1500(1-0,03) = \underline{1455 \text{ rpm}}$$

d) Absorbe 60 A

$$\frac{60}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{(0,7 + \frac{0,7}{s})^2 + 3^2}} \quad \text{si } x = \frac{0,7}{s}$$

$$(0,7 + x)^2 + 3^2 = \frac{400^2 \cdot 3}{60^2} = 133,33$$

$$0,49 + x^2 + 1,4x = 133,33 \Rightarrow x^2 + 1,4x - 132,84 = 0$$

$$x = \frac{-1,4 \pm \sqrt{1,96 + 531,36}}{2} = \frac{-1,4 \pm 23,09}{2} = \begin{cases} 10,85 \\ -12,245 \end{cases}$$

$$s = \frac{0,7}{x} = \begin{cases} 0,065 \text{ MOTOR} \\ -0,057 \text{ GENERADOR} \end{cases}$$

$$M \Rightarrow n_r = n_s(1-s) \Rightarrow n_r = 1500(1-0,065) = 1402 \text{ rpm}$$

$$G \Rightarrow n_r = n_s(1+s) \Rightarrow n_r = 1500(1+0,057) = 1585 \text{ rpm}$$

$$\text{MOTOR. } R'_c = \frac{R_2(1-s)}{s} = \frac{0,7(1-0,065)}{0,065} = 10 \Omega$$

$$Z_{12} = (R_1 + R'_2 + R'_c) + jX_{cc} = (0,7 + 0,7 + 10) + j3 = 11,4 + j3 = 11,79 \angle 14,74$$

$$I'_{2f} = \frac{U_{1f}}{Z_{12}} = \frac{400 \angle 0^\circ}{11,79 \angle 14,74} = 33,93 \text{ A} \angle -14,74 = 32,81 - j8,63$$

$$P = 3 \cdot U_{1f} \cdot I'_{2f} \cos \phi = 3 \cdot 400 \cdot (32,81 + j8,63) = 39372 + j10356 = P + jQ$$

$$\text{GENERADOR. } R'_c = \frac{0,7(1+0,057)}{-0,057} = -12,98 \Omega$$

$$Z_{12} = (R_1 + R'_2 + R'_c) + jX_{cc} = (0,7 + 0,7 - 12,98) + j3 = -11,58 + j3 = 11,96 \angle 165,48$$

$$I_{12} = \frac{U_{1f}}{Z_{12}} = \frac{400 \angle 0^\circ}{11,96 \angle 165,48} = 33,44 \angle -165,48 = -8,38 - j32,37$$

$$P = 3 \cdot U_{1f} \cdot I_{12} \cos \phi = 3 \cdot 400 \cdot (-8,38 + j32,37) = -10056 + j38844 = P + jQ$$

Entrega a la red 10.056 W de potencia activa y consume 38.844 VAR de potencia reactiva