

PROBLEMA-1

Los parámetros del circuito equivalente de una máquina asíncrona con el un devanado en estator trifásico en estrella y con el devanado del rotor bobinado, también trifásico en estrella, de 690 V, 50 Hz, 4 polos, son los siguientes: $R_1=0,031 \Omega$, $R_2=0,0347 \Omega$, $X_1=0,089 \Omega$, $X_2=0,115 \Omega$ y $X_m=3,3 \Omega$. La tensión entre los anillos rozantes del rotor es a circuito abierto de 782 V cuando se alimenta el estator a la tensión y frecuencia asignadas. Para recuperar la energía de un proceso industrial se acopla dicha máquina a una turbina de vapor que la arrastra a velocidades comprendidas entre 1.530 y 1.560 rpm. Sabiendo que las pérdidas mecánicas de la máquina son de 5.200 W, calcular:

- a) Potencias activas y reactivas en bornes de la máquina para las dos velocidades límites de funcionamiento.
- b) Calcular el par de salida de la turbina en ambos casos

NOTA: Utilizar el circuito equivalente aproximado y suponer la resistencia R_{Fe} infinita.

$1-\lambda, 2-\lambda, m_1=m_2=3$

$U_1 = 690 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 2p=4$

$R_1 = 0,031 \Omega$

$R_2 = 0,0347 \Omega$

$X_1 = 0,089 \Omega$

$X_2 = 0,115 \Omega$


$X_m = 3,3 j$

$U_2 = 782 \text{ V}$

$P_{\text{perd mec}} = 5200 \text{ W}$

$n_r = 1530 \div 1560 \text{ rpm}$

$R_{Fe} = \infty$



$r_u = \frac{690}{782} = 0,8824, r_i = \frac{m_1}{m_2} \cdot r_u = 0,8824$

$R'_2 = r_u \cdot r_i \cdot R_2 = 0,8824 \cdot 0,8824 \cdot 0,0347 = 0,027 \Omega$

$X'_2 = r_u \cdot r_i \cdot X_2 = 0,8824 \cdot 0,8824 \cdot 0,115 = 0,0895 \Omega$

$s_1 = \frac{1500-1530}{1500} = -0,02 \quad s_2 = \frac{1500-1560}{1500} = -0,04$

$Z_1 = (R_1 + R'_2 + R'_c) + j(X_1 + X'_2) \quad \left. \begin{matrix} \\ R'_c = R_2 \frac{1-s}{s} \end{matrix} \right\} \varphi'_{2\varphi} = \frac{U_1}{Z_1}$

$\lambda \Rightarrow U_{1\varphi} = \frac{U_1}{\sqrt{3}} = \frac{690}{\sqrt{3}} = 398,37 \text{ V}$

$s = -0,02 \Rightarrow R'_c = 0,027 \frac{1-(-0,02)}{-0,02} = -1,323 \Omega$

$Z_1 = (0,031 + 0,027 - 1,323) + j(0,089 + 0,0895) = -1,265 + j0,1785 = 1,2775 \angle 172^\circ$

$I'_2 = \frac{398,37 \angle 0^\circ}{1,2775 \angle 172^\circ} = 311,83 \angle -172^\circ$

$I_m = \frac{398,37 \angle 0^\circ}{3,3 \angle 90^\circ} = 120,72 \angle -90^\circ$

$I_1 = -308,80 - j42,94 - j120,72 = -308,80 - j163,36 = 349,34 \angle -152,12^\circ$

$S = 3 \cdot U_1 \cdot I_1^* = P + jQ = 3 \cdot 398,37 \angle 0^\circ \cdot (-308,80 + j163,36) = -369050 + j195233$

$P_{\text{mec}} = 3 \cdot R'_c \cdot I_2'^2 = 3 \cdot (-1,323) \cdot 311,83^2 = 385.937 \text{ W}$

$P_{J2} = 3 \cdot 0,027 \cdot 311,83^2 = 7876 \text{ W} \quad P_{J1} = 3 \cdot 0,031 \cdot 311,83^2 = 9.043 \text{ W}$

$P_u = P_i = P_{\text{mec}} - P_{J2} - P_{J1} = 385.937 - 7876 - 9.043 = 36.8718 \text{ W}$

Diferencia: 332 W.

$$M_T = - \frac{(P_{mec} + \text{perd}_{mec})}{\Omega_r} = \frac{-(385937 + 5200)}{\frac{2\pi \cdot 1530}{60}} = \frac{-391137}{160,22} = -2.241 \text{ Nm}$$

Repetiendo los cálculos para la velocidad de 1560 rpm ($s = -0,04$), se tiene:

$$R'_c = 0,027 \frac{[1 - (-0,04)]}{-0,04} = -0,702 \Omega$$

$$Z_1 = (0,031 + 0,027 - 0,702) + j(0,089 + 0,0895) = -0,644 + j0,1785 = 0,668 \angle 164,51$$

$$I_2 = \frac{398,37 \angle 0^\circ}{0,668 \angle 164,51} = 596,36 \angle -164,51$$

$$I_1 = -574,7 - j159,27 - j120,72 = -574,7 - j280 = 639,28 \angle -154,02$$

$$S = 3 \cdot 398,37 \angle 0^\circ (-574,7 + j280) = -686830 + j334.631 = P_1 + jQ_1$$

o bien:
$$\left\{ \begin{array}{l} P_1 = \sqrt{3} \cdot 690 \cdot 639,28 \cdot \cos(-154,02) = -686.018 \text{ W} \\ Q_1 = \sqrt{3} \cdot 690 \cdot 639,28 \cdot \sin(154,02) = 334.682 \text{ VAR} \end{array} \right\}$$

$$P_{mec} = 3 R'_c I_2^2 = 3(-0,702) \cdot 596,36^2 = -748989 \text{ W}$$

$$P_{J2} = 3 \cdot 0,027 \cdot 596,36^2 = 28.807 \text{ W}$$

$$P_{J1} = 3 \cdot 0,031 \cdot 596,36^2 = 33.075 \text{ W}$$

$$P_1 = P_u = P_{mec} - P_{J2} - P_{J1} = 74.8989 - 28.807 - 33.075 = 686.836 \text{ W}$$

$$M_T = \frac{-(748989 + 5200)}{\frac{2\pi \cdot 1560}{60}} = \frac{-754189}{163,36} = -4.617 \text{ N.m}$$